

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES

UNIDAD DE VIALIDADES, BANQUETAS Y CAMELLONES

OCTUBRE DE 2015

Av. EL GRULLO

SE LIMPIARON Y PINTARON:

1,742 Metros lineal por 0.37 de altura de Camellones con equivalente a 644 metros cuadrados aproximadamente

264 Metros lineal por 0.37 de ancho altura de boca de calles con equivalente a 98 metros cuadrados aproximadamente

7 topes con un aproximado de 40 metros cuadrados

En Total se pintaron 782 metros cuadrados con 8.7 cubetas de pintura Color Amarillo Trafico.

Se utilizaron aproximadamente 23 litros de Gasolina misma que sirvió para la Maquina Pinta rallas y el lavado de la misma así como dilución de la pintura

COLABORADORES:

- 1.- Apoyo con dos elementos de Tránsito Municipal los
- 2,- Apoyo con maquinaria y Personal operativo de Obras Públicas Municipales

CONDICIONES EN QUE SE ENCONTRABA LA AV. EL GRULLO







TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PROCESO DE REHABILITACION









TRABAJO TERMINADO







INGRESO CENTRAL CAMIONERA:

Se limpiaron 500 metros lineales del camellón y glorieta del Ingreso a la Central









INGRESO PONIENTE

Se dio limpieza a 900 metros lineales machuelos laterales del ingreso a la ciudad por la parte poniente:





