

# REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES

## UNIDAD DE VIALIDADES, BANQUETAS Y CAMELLONES

OCTUBRE DE 2015

NUM	CONCEPTO	LUGAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Limpieza de Machuelos en camellones y Boca calles	Av. El Gruyo, Ingreso Central Camionera e Ingreso Poniente	Metros Lineales	3,806
2	Pintura a Machuelos de Camellones, Bocacalles y Topes	Av. El Gruyo	Metros Lineales por 0.15 de Ancho	5,213

**Distribuidos de la siguiente Manera:**

### **Av. EL GRULLO**

SE LIMPIARON Y PINTARON:

1,742 Metros lineal por 0.37 de altura de Camellones con equivalente a 644 metros cuadrados aproximadamente

264 Metros lineal por 0.37 de ancho altura de boca de calles con equivalente a 98 metros cuadrados aproximadamente

7 topes con un aproximado de 40 metros cuadrados

En Total se pintaron 782 metros cuadrados con 8.7 cubetas de pintura Color Amarillo Trafico.


Se utilizaron aproximadamente 23 litros de Gasolina misma que sirvió para la Maquina Pinta rallas y el lavado de la misma así como dilución de la pintura

COLABORADORES:

1.- Apoyo con dos elementos de Tránsito Municipal los

2,- Apoyo con maquinaria y Personal operativo de Obras Públicas Municipales

## CONDICIONES EN QUE SE ENCONTRABA LA AV. EL GRULLO





## TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PROCESO DE REHABILITACION









# TRABAJO TERMINADO









## INGRESO CENTRAL CAMIONERA:

Se limpiaron camellón y glorieta del Ingreso a la Central







## INGRESO PONIENTE

Se dio limpieza a camellones de ingreso a la ciudad por la parte poniente:



